

# Awarie aparatów - zestawienie.

---

**Właściciel** : ZOZ Kołobrzeg

**Data sporządz** : 2008-11-06

---

**Nazwa aparatu** : Rejestrator Aspekt 712

---

**Numer fabr** : 7121

**Numer ewidenc** : 3569/11/2005/OKAR

**Miejsce użyt** : O/Kardiologii

**Gwarancja** : TAK **Data upływu** : 26.11.2007

---

**Data awarii** : 26.02.2006

**Opis objawów i uszkodzeń** :

Brak komunikacji z komputerem.

**Zlecono naprawę** : Tak

**Data zlecenia** : 26.02.2006

**Numer zlecenia** : 42/2006

**Przewidywany koszt naprawy** :

**Przewidywana data naprawy** :

**Awarię usunięto w dniu** :

**Nazwa aparatu** : Fresenius 4008B

---

**Numer fabr** : 40081

**Numer ewidenc** : 3120/02/1995/SDIAL

**Miejsce użyt** : Stacja Dializ

**Gwarancja** : NIE **Data upływu** : 26.02.1997

---

**Data awarii** : 26.02.2006

**Opis objawów i uszkodzeń** :

Alarm przepływu, alarm temperatury, alarm przewodności.

**Zlecono naprawę** : Tak

**Data zlecenia** : 26.02.2006

**Numer zlecenia** : 43/2006

**Przewidywany koszt naprawy** : 5000 zł

**Przewidywana data naprawy** : 05.03.2006

**Awarię usunięto w dniu** :

**Nazwa aparatu : Fresenius 4008B**

Numer fabr : 40081

Numer ewidenc : 3120/02/1995/SDIAL

Miejsce użytł : Stacja Dializ

Gwarancja : NIE Data upływu : 26.02.1997

Data awarii : 12.06.2007

Opis objawów i uszkodzeń :

Zlecono naprawę : Nie

Data zlecenia :

Numer zlecenia :

Przewidywany koszt naprawy :

Przewidywana data naprawy : 14.06.2007

Awarię usunięto w dniu :

**Nazwa aparatu : Kardiomonitor UT-4000F PRO**

Numer fabr : 40001

Numer ewidenc : 3526/02/2005/OKAR

Miejsce użytł : O/Kardiologii

Gwarancja : NIE Data upływu : 26.02.2008

Data awarii : 22.07.2008

Opis objawów i uszkodzeń :

Linia izoelektryczna EKG "skacze", zapis EKG przerywany.

Zlecono naprawę : Nie

Data zlecenia :

Numer zlecenia :

Przewidywany koszt naprawy :

Przewidywana data naprawy :

Awarię usunięto w dniu :

**Nazwa aparatu : AsCARD Mr Blue**

Numer fabr : 0001/05

Numer ewidenc : 3566/10/2005/PEKG

Miejsce użytł : Pracownia EKG

Gwarancja : NIE Data upływu : 26.10.2007

Data awarii : 08.09.2008

Opis objawów i uszkodzeń :

Aparat nie daje się włączyć.

Zlecono naprawę : Tak

Data zlecenia : 08.09.2008

Numer zlecenia : 4

Przewidywany koszt naprawy : 250

Przewidywana data naprawy : 09.09.2008

Awarię usunięto w dniu :